
Следователи устанавливают обстоятельства смерти электрика

17 октября 2019 года около 11 часов на территории завода, расположенного в селе Дружино, оператором в помещении подстанции было обнаружено тело 54-летнего электрика. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, около 8 часов утра во время проведения электропроводки мужчина был смертельно травмирован электротоком и скончался на месте. В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства смерти электрика, соблюдение на предприятии правил техники безопасности при проведении работ, дадут оценку действиям ответственных лиц и вынесут процессуальное решение.

18 Октября 2019

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1400738>